


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПС «Сенно»
 А.О.Гришкевич
«__» _____ 2020г.

АКТ

осмотра дорожного транспортного средства комиссией заказчика оценки
УАЗ-3763-030 рег. № 8557 АР-3
наименование объекта оценки
расположенного по адресу: Витебская обл., Сенненский р-н, п.Дружба
по состоянию на «__» _____ 2020г.

На основании договора на проведение независимой оценки от «__» _____ 20__ г.
№ _____.

Комиссией в составе: заместителя начальника ПС «Сенно» Подреза В.П., начальника участка ТС и СТ Винника С.Н., механика участка ТС и СТ Кордова О.В. произведен визуальный осмотр объекта оценки и его конструктивных элементов.

Назначение объекта оценки: автомобиль внедорожник

Дата приемки в эксплуатацию (выпуска) 2006

Изготовитель ООО «Ульяновский автомобильный завод»

Технические характеристики 128 л.с., полная масса 2870 кг., 4x4.

Комплектность комплектно

По результатам обследования составлен настоящий акт о состоянии объекта оценки. Выводы и примечания (в том числе отклонения от нормальных условий эксплуатации):

Подержанное транспортное средство в условно-пригодном состоянии, требующее значительного ремонта или замены ответственных узлов и агрегатов, кузов автомобиля имеет многочисленную сквозную коррозию и требует ремонта; двигатель с износом поршневой группы, не запускается, имеет низкое давление масла и требует ремонта; КПП и РК имеют повышенный шум при движении, подтекание масла через уплотнения, требуют ремонта; мосты автомобиля при движении гудят, износ редукторов, требуют замены; рулевое управление имеет повышенный люфт вследствие предельного износа рулевого механизма, требует замены; электропроводка имеет частичное разрушение изоляции, требует ремонта, АКБ неисправна; бак топливный герметичен, автошины в количестве 4 шт. имеют износ 100%.

Данное транспортное средство требует полного ремонта или замены основных частей: кузова, двигателя, КПП, РК, редукторов мостов, рулевого механизма, электропроводки, устранения эксплуатационных дефектов, в результате чего сумма затрат может превысить экономическую целесообразность выполнения такого ремонта. Эксплуатация данного транспортного средства невозможна до устранения указанных неисправностей путем капитального ремонта. Износ транспортного средства составляет 75%.

Заместитель начальника



В.П. Подрез

Начальник участка ТС и СТ



С.Н. Винник

Механик участка ТС и СТ



О.В. Кордов