


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПС «Сенно»

 А.О. Гришкевич
« 1 » _____ 2020г.

АКТ

осмотра дорожного транспортного средства комиссией заказчика оценки
Шевроле-Нива, гос. № 2985ВА-2, инв. № 000036
наименование объекта оценки
расположенного по адресу Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев
по состоянию на « _____ » _____ 20__ г.

На основании договора на проведение независимой оценки от « _____ » _____ 20__ г.
№ _____.

Комиссией в составе: заместителя начальника ПС «Сенно» Подреза В.П., начальника участка ТС и СТ Винника С.Н., механика участка ТС и СТ Маленкова В.В. произведен визуальный осмотр объекта оценки и его конструктивных элементов.

Назначение объекта оценки: реализация

Дата приемки в эксплуатацию (выпуска) 2007

Изготовитель Россия

Технические характеристики 4x4, 58,5 кВт (79,6 л.с.)

Комплектность комплектно

По результатам обследования составлен настоящий акт о состоянии транспортного средства. Выводы и примечания (в том числе отклонения от нормальных условий эксплуатации):

Кузов автомобиля имеет очаги сквозной коррозии, сквозная коррозия порогов, дверей, арок крыльев, требует значительного ремонта или подлежит замене; двигатель с износом поршневой группы, не запускается, низкое давление масла требует значительного ремонта или замены; КПП имеет значительный шум при движении, затрудненное переключение передач требует значительного ремонта или замены (мост при движении гудит, требуется замена тормозных барабанов и редуктора); карданные валы заднего и переднего моста требуют замены (вибрация при движении), раздаточная коробка имеет значительный шум при движении выбивание пониженной передачи требуется замена, рулевое управление требует замену рулевых наконечников и рулевой колонки; тормозная система не исправна требуется замена главного тормозного цилиндра и подводных трубопроводов; электропроводка исправна аккумуляторная батарея 2019 года выпуска, исправна; автошины имеют наработку 18400 км износ 15 %.

Использование запасных частей, агрегатов, узлов транспортного средства в дальнейшем не представляется возможным ввиду неисправности и технической невозможности восстановления.


Подержанное транспортное средство в условно-пригодном техническом состоянии требующее значительного ремонта, или замены ответственных узлов и агрегатов (двигатель, КПП, раздаточной коробки, заднего моста), значительного устранения эксплуатационных дефектов, восстановления ЛКП отдельных частей (задней крышки багажника, дверей, крыльце бамперов). Износ транспортного средства составляет 80%.

Заместитель начальника



В.П. Подрез

Начальник участка ТС и СТ



С.Н. Винник

Механик участка ТС и СТ



В.В. Маленков