

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЛПДС «Дисна»
В.А.Клебанов
« » 2020

АКТ

осмотра дорожного транспортного средства комиссией заказчика для оценки

ГАЗ 47527, Гос. № Е1 0669, шлд. № 12093

наименование объекта оценки

расположенного по адресу Витебская обл., Могилевский р-н, г. Дисна
по состоянию на « » 2020г.

Комиссией в составе: зам.начальника ЛПДС «Дисна» Коновальчука В.А., начальника участка ТС и СТ Дадеко С.В., механика ТГ АРС Карася В.В. произведен визуальный осмотр объекта оценки и его конструктивных элементов.

Назначение объекта оценки: исследования

Дата приемки в эксплуатацию(выпуска) 2004 г.

Изготовитель Россия

Технические характеристики 4x4, 106 л.с., Бензин

Комплектность комплектно

По результатам обследования составлен настоящий акт о состоянии объекта оценки. Выводы и примечания (в том числе отклонения от нормальных условий эксплуатации):


Подержанное транспортное средство в условно-пригодном техническом состоянии, требующее значительного ремонта, или замены ответственных узлов и агрегатов, кузов автомобиля имеет многочисленную сквозную коррозию и требует ремонта и замены кузовных деталей; двигатель с износом поршневой группы, не запускается, требует значительного ремонта; КПП имеет повышенный шум при движении, подтекания масла через уплотнения, требует ремонта; мосты автомобиля при движении имеют сильный гул, износ редукторов, износ тормозных барабанов, требуют замены; рулевое управление имеет повышенный люфт вследствие предельного износа деталей рулевого механизма, требуют замены; электропроводка имеет частичное разрушение изоляции, требует ремонта и частичной замены; АКБ-неисправна; баки топливные герметичные; а/шины в кол-ве 4 шт. имеют износ 100%.


Данное транспортное средство, требует полного ремонта или замены основных частей: кузова, двигателя, КПП, мостов, рулевого механизма, электропроводки, устранения эксплуатационных дефектов, в результате чего сумма затрат может превысить экономическую целесообразность выполнения такого ремонта. Эксплуатация данного транспортного средства невозможна до устранения указанных неисправностей путем капитального ремонта. Износ транспортного средства составляет 80 %.


Заместитель начальника

Начальник участка ТС и СТ

Механик ТГ АРС


В.А.Коновальчук


С.В.Дадеко


В.В.Карась